

JUNIO.




Daño en la red de el cedro a la altura de la alcantarilla.




Mantenimiento de motos cambio de kit de arrastre, estado de el floculador en la planta de tratamiento, verificación de redes y visita a usuarios Tausavita.




Revisión red de guatancuy, cámaras y puntos de desaire. Revisión bocatoma.



Cambio de micromedidores en la laja y chircales.



Se continua el esquema de vacunación para el Covid-19.



Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante	Lote	IPS vacunadora	Nombre vacunador	Cédula del vacunador
COVID-19	1	14 mayo	Pfizer	EWO 195	Hospital Ubaté	Nidia Chiquiza	39744381
	2	4 junio	Pfizer	EWO 216	Hospital Ubaté	Nidia Chiquiza	39744381




Se continua revisión en red de guatancuy.

Daños por intervención en las vías de san Luis sucunchoque y apartadero.




- Daño red apartadero alto de los caballeros.
- Revisión y desaire de red campias para servicio.





**Daño en la laja red de 1
1/2"**


**Toma de muestra y
contramuestra
secretaria de salud
departamental.**



Reparación de daños producidos por el invierno, Revisión de micromedidores en la laja y revisión de cámaras.



Daños en la laja, muestras por parte de la Secretaria de Salud, contramuestra Emservilla y entrega de segundas dotaciones.


 Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté "EMSERVILLA S.A. E.S.P." NIT: 900.802.031-7 Código EM-18-F-025 Versión 03 Página 6 de 7

Análisis Físico-Químico y Microbiológico del Agua Tratada

Fecha y Hora de la Muestra: 08 de Junio 2021 8:00 a.m.
 Sitio de la Muestra: Vereda Soaga Rural Urbano
 Cliente: Acueducto Sucunchoque
 Código Punto: 1002
 Código de la Muestra: 343
 Tipo de Muestra: Agua Tratada Contramuestra
 Responsable de Toma de Muestra: Alvaro Marcelo
 Hora de Recepción de Muestra: 9:00 a.m.
 Hora de Procesamiento de Muestra: 9:15 a.m.
 Analizado por: Ing. Edisson Andrés Ruz García

PARAMETRO	UNIDADES	MÉTODO	RES. 3115/07	RESULTADO	DIAGNOSTICO
PH	Unidades de PH	SM4500-HB	6.5 a 9.0	7.2	Aceptable
CLORURO	mg/L	Fotométrico	Hasta 250	<10	Aceptable
NITRIDOS	Mg/L	Fotométrico	Hasta 0.1	0.05	Aceptable
COLOR	UPC	UPC	≤ 15	6	Aceptable
TURBIDEZ	UNT	SM1110B	≤ 2	2	Aceptable
CONDUCTIVIDAD	Uscm	SM2510B	< 1000	77.5	Aceptable
HIERRO TOTAL	mg/L Fe	Fotométrico	Hasta 0.3	0.04	Aceptable
NITRATOS	mg No3	Fotométrico	Hasta 10	0.4	Aceptable
SULFATOS	mg SO4	Fotométrico	Hasta 250	20	Aceptable
ALCALINIDAD	mg/L CaCO3	Indicador	Hasta 200	21	Aceptable
DUREZA TOTAL	mg/L CaCO3	SM2340C	Hasta 300	150	Aceptable
FOSFATOS	mg/L de PO4	Fotométrico	Hasta 0.5	0.1	Aceptable
ALUMINIO	mg/L Al	Fotométrico	Hasta 0.2	0.10	Aceptable
CLORO LIBRE	mg/L Cl2	Fotométrico	Entre 0.3 y 2.0	1.2	Aceptable
CLORO TOTAL	mg/L Cl2	Fotométrico	Hasta 4.0	1.77	Aceptable
COLIFORMES TOTALES	UFC/100 mL	SM1922D	Ausencia	Ausencia	Aceptable
E. COLI	UFC/100 mL	SM221D	Ausencia	Ausencia	Aceptable

OBSERVACIONES:
 De acuerdo a los parámetros analizados la muestra de agua CUMPLE con los lineamientos de calidad Físico-Químico y Microbiológico según resolución 2115 de 2007 del Min. De Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.


cloro in situ: 1.2 pH: in situ: 7.2
 % IRCA: 0.0% NIVEL DE RIESGO: Sin Riesgo

Jefe de Laboratorio

EMSERVILLA
LA EMPRESA
 Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté - Carrera 8 N° 11 - 90 Ubaté / Cundinamarca
 Teléfax: 869-1037 | WhatsApp: 310 8180022 e-mail: contactenos@emservilla.gov.co web: www.emservilla.gov.co



**Daño en agua colorada por maquinaria amarilla.
Este daño nos implico hacer arreglos y visitas por parte de fontanería durante 2 semanas.**





Daño en apartadero sector la calera trafico pesado y daño en la laja.




ESTRUCTURA PARA ESTABILIZAR EL MURO-MACHON DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.



Cambio de registros instalación de legalización mantenimiento de motos y revisión de equipos agua colorada.



Daño red de bombeo para apartadero a la altura de la vía Carmen de Carupa kilometro 9.



Visita funcionarios de la secretaria de salud del departamento.




**Daño en la
laja.**



- Daño en la red de apartadero, por tráfico pesado.
- Reparación en la red de bombeo de volcán.
- Traslado de agua a charquira las líneas.





Traslado de micromedidor san Luis sucunchoque.

Daño en agua colorada, nuevamente pesada por maquinaria pesada.



Solicitud traslado de red por construcción en predio, sector Juan Pablo II.

